Cutting Master 2 のパージョン確認方法 ~ Windows 8

- 1. Cutting Master 2を起動します。
- 2.ヘルプメニューからバージョン情報を選択し、クリックします。



3. 赤い枠で囲っている部分に、お使いのソフトのバージョンが表示されます。

